

ETICHETTE DEI PRODOTTI TESSILI

SIMBOLI DI MANUTENZIONE		
LAVAGGIO IN LAVATRICE		
 <p>Consentito il lavaggio in lavatrice con temperatura massima 90°</p>	 <p>Consentito il lavaggio in lavatrice con temperatura massima 60°</p>	 <p>Consentito il lavaggio in lavatrice con temperatura massima 40°</p>
 <p>Consentito il lavaggio in lavatrice con temperatura massima 30°</p>	 <p>Solo lavaggio a mano</p>	 <p>Non lavare ad acqua</p>
CANDEGGIO		
 <p>(CL= Candeggiabile, si può usare candeggina)</p>		 <p>Non candeggiare</p>
ASCIUGATURA IN CENTRIFUGA (a caldo)		
 <p>Senza limitazioni</p>	 <p>A calore moderato</p>	 <p>Non centrifugare</p>
STIRATURA		
 <p>Molto caldo</p>		 <p>Calore medio (150°C)</p>
 <p>Calore basso (115°C)</p>		 <p>Non stirare</p>
PULITURA A SECCO (in macchina)		
 <p>Senza riserve (si possono usare tutti i solventi)</p>		 <p>Con cautela (con prodotti a base di benzine)</p>
 <p>Non in macchina (con prodotti a base di percloro)</p>		 <p>Non lavare a secco né smacchiare</p>